

## **OTA Update-Prozedur – Allview V1 Viper E / Android 4.4.2 / 12.05.2016**



*Die Vorteile der Aktualisierung sind: beseitigen der Problems bei den Downloads aus dem Playstore.*



**ACHTUNG!** Das Telefon muss vor Beginn der Prozedur komplett geladen sein.



**ACHTUNG!** Die Update-Prozedur sollte unter keinen Umständen unterbrochen werden. Die Software-Aktualisierung ist ein Prozess, der auf eigenes Risiko vorgenommen wird, indem man den unten beschriebenen Schritten mit Genauigkeit folgt.



**ACHTUNG!** Die Update-Prozedur wird angewendet wenn Sie das letzte Android Software Update 4.4 Kit Kat vorgenommen haben  
So überprüfen Sie die Software-Version: Einstellungen -> über das Gerät -> Nr. der Version (SW Version):  
V1\_Viper\_E\_0201\_V5845



Um die Software-Version des **V1 Viper e** zu aktualisieren müssen Sie den unten beschriebenen Schritten folgen:

1. Starten Sie das Gerät und schließen Sie es an ein wireless Netzwerk an.
2. Öffnen Sie die App **“System-Aktualisierungen”** aus dem App-Menu






3. Suchen Sie die Version mit Hilfe des Knopfes **“Neue Version überprüfen”**






4. Die App **“System-Aktualisierung”** hat eine neue Software-Version detektiert. (**V1\_Viper\_E\_0201\_V6222**). Wählen Sie die Option: **Starten**:







5. Warten Sie, dass sich die neue Software in den inneren Speicher/die micro Sd Karte des Telefons hinunterlädt:







6. Nach komplettem Software-Update selektieren Sie **“Aktualisierung”**:



Das Telefon wird neu gestartet und beginnt die Update-Prozedur automatisch.



7. Nach Beendigung des Aktualisierungs-Prozesses wird das Telefon neu gestartet:



8. Auf dem Bildschirm des Telefons erscheint folgende Nachricht: **“Android geht über zu einer neuen Version”**.

*Die Update-Datei aus dem Speicher der microSD-Karte wird nach Beendigung der Prozedur automatisch gelöscht.*